

FLUJOMETRO

Ref. 10185



Flujómetro para medir el caudal de gas en las antorchas TIG y MIG

- Mide el caudal de gas en antorchas TIG y MIG
- Mide caudal de 0 a 25 l/min (escala l/min)
- Para cualquier gas
- Desactivar la HF en TIG (peligro de descarga)
- Soltar el tensor del motor de arrastre

FLUJOMETRO

Ref. 10185



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES