


HILO ONDULADO SACABOLLOS (Pack de 10 Ud) SOLTER

Ref. 10372



Hilo Ondulado 10 Ud.

Electrodo hilo ondulado para sacar bollos de chapas dañadas, da utilizar con soporte electrodo para soldar hilo ondulado (10374). Valido para Solspot 5000 Steel + Kit Studder y Solspot 9000 + Pinza Neumatica + Kit Studder

HILO ONDULADO SACABOLLOS (Pack de 10 Ud) SOLTER

Ref. 10372

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES